

# ¿TIENE DEFECTOS SU BOLSA DE AIRE?

Casi 70 millones de infladores de bolsas de aire Takata, en aproximadamente 42 millones de vehículos, son o serán retirados del mercado en los Estados Unidos antes de 2019.

Incluso un leve golpe al guardabarros puede hacer que se rompan los infladores de estas bolsas de aire, esparciendo esquirlas metálicas hacia los conductores y pasajeros.


**NO SE EXPONGA A SUFRIR LESIONES O MORIR, VERIFIQUE SU VEHÍCULO HOY MISMO.**

**Esta es la forma de hacerlo:**

## Encuéntrelo

Escriba o fotografíe el Número de Identificación del Vehículo (Vehicle Identification Number, VIN).

- \* **Busque el VIN en el tablero de instrumentos del lado del conductor, cerca del parabrisas o en la tarjeta del seguro.**



Tablero de instrumentos del lado del conductor, cerca del parabrisas.

## Búsquelo

Visite [www.AirbagRecall.com](http://www.AirbagRecall.com) para buscar el VIN de 17 dígitos.



**ENTER YOUR VIN HERE. / INGRESE AQUÍ SU VIN.**



Click/Haga clic en

**Submit / Enviar** →

Después, siga las instrucciones en la pantalla para probar que usted no es un robot.

## Repárelo

Si ve texto que dice **retiro del mercado incompleto...**

### EL INFLADOR DE LA BOLSA DE AIRE SE REEMPLAZARÁ GRATIS.



Programe una cita en una distribuidora local del fabricante de automóviles tan pronto como sea posible.

Si ve texto que dice **medida de reparación no disponible** llame de todas formas a la distribuidora. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada para que puedan notificarle tan pronto como estén disponibles las piezas de la reparación.



**AIRBAGRECALL.COM**